

АКТ

№ 6/н «29» 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д.Н., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 9 корп.2 по улице Коминтерна с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45.
2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конышка на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Начальник ТО  
Ответственный  
Трубочист  
Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_



инженер по газу



№ б/н «29» 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д.Н., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 9 корп.1 по улице Коминтерна с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюке.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44.
  2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
  3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
  4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.
  5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
  6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
  7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
  8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
  9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
  10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
  11. Дымоходы квартир № **во внутр.** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
  12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
  13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
  14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
  15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
  16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные
- Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Дымоходы для квартир

№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Начальник ТО

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_



(число, месяц, год)

инженер по газу



№ б/н «09» 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шилёв Д.П., Шилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 8 по улице Коминтерна с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48.
2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Начальник ГО

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_





АКТ

№ б/н « 29 » 03 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д.Н., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №6 по улице Коминтерна с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Начальник ТО  
Ответственный  
Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

инженер по газу \_\_\_\_\_





Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д.Н., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 5 по улице Коминтерна с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_. Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № **во внутр.** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Дымоходы для квартир

№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Начальник ТО

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_





№ б/н «24» 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д.Н., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №3 корп.2 по улице Коминтерна с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40.
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Начальник ТО

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_





Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д.Н., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №2 корп.2 по улице Коминтерна с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Дымоходы для квартир

№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73, 74,75,76,77,78,79,80 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Начальник ТО

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_





АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ б/н «27» 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 19 корп.1 по улице Менжинского с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58.
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Дымоходы для квартир №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Начальник ТО

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_





АКТ  
Проверки технического состояния дымоходов

№ б/н «25» 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 7 по улице Менжинского с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40.
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Начальник ТО

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_





АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ б/н «25» 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 5 по улице Менжинского с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутрь. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Начальник ТО

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_





АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ б/н «25» 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 11/2 корп.2 по улице Л.Бабушкина с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Начальник ТО

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_





## АКТ

## Проверки технического состояния дымоходов

№ б/н «25» 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 20/2 по улице Коминтерна с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69.
2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_. Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Начальник ТО

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_





АКТ  
Проверки технического состояния дымоходов

№ б/н «21» 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 14 по улице Коминтерна с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

16. Плотность всех дымоходов проверена **ЗАДЫМЛЕНИЕМ.** Результат: плотные

Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Начальник ТО

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_





АКТ

№ б/н « 21 » 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №5 корп.2 по Анадырскому проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59.
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если пуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Начальник ТО

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_





№ 6/н «21» 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 7 по Анадырскому проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

### Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_. Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80. отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Начальник ТО

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_





№ б/н «21» 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 9 по Анадырскому проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52.
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Начальник ТО

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_



(число, месяц, год)



№ б/н « 19 » 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 11 по Анадырскому проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если пуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Начальник ТО

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_





№ 6/п « 19 » 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 10 корп.3 по ул. Ленская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36.
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № **во внутр.** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Дымоходы для квартир №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Начальник ТО

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_





№ б/н « 19 » 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 20 по улице Енисейская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36.
2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_. Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Плотность всех дымоходов проверена **ЗАДЫМЛЕНИЕМ.** Результат: плотные

Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Начальник ГО

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_





АКТ

№ б/н « 19 » 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 8 по улице Рудневой с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Плотность всех дымоходов проверена **ЗАДЫМЛЕНИЕМ.** Результат: плотные

Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Начальник ТО

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_





АКТ

№ б/н « 19 » 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 20 корп.1 по улице Менжинского с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_  
Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Начальник ТО  
Ответственный  
Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_



(число, месяц, год)



АКТ

№ б/н « 18 » 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 2/21 по улице Ленская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № **во внутр.** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Начальник ТО

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_





№ 6/н «18» 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №45 корп.1 по улице Летчика Бабушкина с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40.
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Дымоходы для квартир №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40. отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Начальник ТО

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_



(число, месяц, год)



№ б/н «18» 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»  
 Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 17 по улице Летчика Бабушкина с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВП-18, Электролюкс.

### Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: плотные

Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80. отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Начальник ТО

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_





Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» \_\_\_\_\_

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 5 корп.1 по Анадырскому проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_

3. Сечение канала составляет Д-150мм.

4. Каналы выполнены из а/ц труб от чердачного перекрытия в кирпичной кладке.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64, 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80. отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

инженер по газу









Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» \_\_\_\_\_  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,  
Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.  
Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 12 по улице **Ленская** с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60.
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет Д-150мм.
4. Каналы выполнены из а/ц труб от чердачного перекрытия в кирпичной кладке.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64, 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80. отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_  
Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_



инженер по газу



Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» \_\_\_\_\_  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 14 по улице **Ленская** с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60.
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет Д-150мм.
4. Каналы выполнены из а/ц труб от чердачного перекрытия в кирпичной кладке.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80. отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

инженер по газу





№ б/н « 14 » 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» \_\_\_\_\_

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 18 по улице Ленская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60.
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет Д-150мм.
4. Каналы выполнены из а/п труб от чердачного перекрытия в кирпичной кладке.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если пуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80. отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_



инженер по газу \_\_\_\_\_



№ б/н « 14 » 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» \_\_\_\_\_  
 Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,  
 Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 11 корп.1 по улице Менжинского с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

### Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52.
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет Д-150мм.
4. Каналы выполнены из а/ц труб от чердачного перекрытия в кирпичной кладке.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80. отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

инженер по газу





№ б/н « 14 » 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» \_\_\_\_\_

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В., \_\_\_\_\_

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В. \_\_\_\_\_

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 11 корп.1 по улице Менжинского с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52.
2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет Д-150мм.
4. Каналы выполнены из а/ц труб от чердачного перекрытия в кирпичной кладке.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80. отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

\_\_\_\_\_ Ответственный

\_\_\_\_\_ Трубочист

\_\_\_\_\_ Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ инженер по газу





№ б/н « 12 » 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» \_\_\_\_\_

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 11 корп.2 по улице Менжинского с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_

3. Сечение канала составляет Д-150мм.4. Каналы выполнены из а/ц труб от чердачного перекрытия в кирпичной кладке.5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64, 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80. отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

\_\_\_\_\_  
Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

инженер по газу





№ б/п « 12 » 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» \_\_\_\_\_  
 Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,  
 Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 3 корп.1 по улице Коминтерна с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

### Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет Д-150мм.
4. Каналы выполнены из а/ц труб от чердачного перекрытия в кирпичной кладке.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80. отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

инженер по газу \_\_\_\_\_



(число, месяц, год)



№ б/н « 12 » 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» \_\_\_\_\_

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 43 по улице Летчика Бабушкина с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40.
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет Д-150мм.
4. Каналы выполнены из а/ц труб от чердачного перекрытия в кирпичной кладке.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № **во внутр.** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80. отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

\_\_\_\_\_  
Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

инженер по газу





№ б/н « 12 » 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» \_\_\_\_\_  
 Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,  
 Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.  
 Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 13 корп.2 по улице Менжинского с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_

3. Сечение канала составляет Д-150мм.

4. Каналы выполнены из а/ц труб от чердачного перекрытия в кирпичной кладке.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56. отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_  
 Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

\_\_\_\_\_  
 Ответственный

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

инженер по газу \_\_\_\_\_

